

## **ИНФОРМАЦИЯ**

**о несчастных случаях со смертельным исходом произошедших в 2024 году**

**26.02.2024** ОАО «Беларуськалий» (Солигорский район).

В связи нарушением потерпевшим требований локальных правовых актов по охране труда, при выполнении работ по снятию колеса с самоходного вагона ВС-17В в районе вспомогательного вентиляционного штрека рудника Первого рудоуправления ОАО «Беларуськалий» без предварительного выпуска воздуха из шины, произошла разгерметизация и взрыв шины правого заднего колеса, в результате чего был смертельно травмирован работник.

**22.03.2024** в филиале «Белдортехника» ОАО «Минский завод гражданской авиации № 407» (Смолевичский район).

При проверке на герметичность стенда для испытания авиационного стекла произошло разрушение фанеры, один из отлетевших осколков которой попал в голову работника. Впоследствии потерпевший скончался от полученных травм в больнице. Ответственные лица нанимателя допустили потерпевшего к работе без проверки знаний по вопросам охраны труда, не разработали организационно-технологическую документацию, предусматривающую требования безопасного выполнения вышеуказанной работы. Допустили проведение предварительного испытания на стенде пневматическим способом без применения средств коллективной защиты.

**30.03.2024** ОАО «Кузнечный завод тяжелых штамповок» (г.Жодино).

В связи с нарушением потерпевшим требований локальных правовых актов (инструкций по охране труда) при выполнении работ по штамповке детали и нахождении на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения (этиловый спирт в концентрации 1,4 промилле), в кузнечном цеху, при горячей штамповке детали «Цапфа» произошел вылет части штампа, который попал работнику в область грудной клетки, в результате чего он был смертельно травмирован.

**20.04.2024** ОАО «Корсаковичский» (Борисовский район).

Отсутствие контроля со стороны главного энергетика за соблюдением подчиненными работниками трудовой дисциплины, использование не отвечающего требованиям безопасности электрического обогревателя (отсутствовал корпусный элемент, предотвращающий случайное прикосновение к токоведущим частям контактных соединений тэнов) привело к несчастному случаю со смертельным исходом.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, которому 19.04.2024 главный энергетик выдал задание на подключение сварочного аппарата на участке сварки машинно-тракторного парка «Зембин», был обнаружен без признаков жизни в подсобном помещении. Согласно заключению Борисовского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз, смерть электромонтера наступила от поражения техническим электричеством. Указанный работник в момент травмирования находился в состоянии алкогольного опьянения 4,4 промилле.

**01.03.2024** ОАО «Боровое-2003» (Дзержинский р-н). Выпуск на линию трактора «Беларус – 82.1» с кормораздатчиком «РСК-12-2» без наличия защитного ограждения карданной передачи привело к травмированию тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства, который от полученных травм умер 11.03.2024. Во время смазки цепи кормораздатчика при работающем двигателе трактора одежда тракториста-машиниста попала на приводной вал трактора, в результате чего его прокрутило на указанном валу.

**15.05.2024** СХЦ «Гайна» ОАО «Минский тракторный завод» (Логойский р-н). Нарушение требований безопасности при эксплуатации механизированных токов, оборудованных бункерами-накопителями (силосами) для хранения продукции растениеводства (привлечение к обслуживанию и ремонту работников, не имеющих соответствующей квалификации), привело к гибели работника организации. Так, при устранении неполадок в силосе зерноочистительно-сушильного комплекса «ЗСК-40Ш» был смертельно травмирован вращающимся шнеком линии по выгрузке зерна монтажник санитарно-технических систем и оборудования, находившийся в состоянии алкогольного опьянения (содержание этилового спирта в крови – 1,9 промилле).

**16.05.2024** ЧПТУП «Белкразсервис» (Борисовский р-н). Директор организации не обеспечил безопасность при ремонте пневмоцилиндров подвески автомобиля БЕЛАЗ, допустил к работе потерпевшего, не имеющего соответствующей квалификации по профессии, без обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда. Кроме того в организации не были разработаны технологические документы, предусматривающие устранение (снижение) воздействия на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов, применение средств автоматизации и механизации, дистанционного управления технологическим процессом и операциями при наличии вредных и (или) опасных производственных факторов, что привело к

смертельному травмированию потерпевшего.

**30.05.2024** ОАО «Лань-Несвиж» (Несвижский р-н). В буферном силосе с зерном было обнаружено тело оператора котельной, которое было извлечено прибывшими на место происшествия сотрудниками Несвижского РОЧС. Причинами несчастного случая явились: не обеспечение безопасности со стороны должностных лиц нанимателя при работе на зерноочистительно-сушильном комплексе «Лидарай» КЗСВ-30Г-Н выразившееся в разработке технологической карты по доработке зерна без отражения в ней методов выполнения работ по выемке зерна, длительному хранению зерна и проведению работ внутри силосов и бункеров; отсутствие на люке буферного силоса предохранительной решетки, запирающейся на замок; допуске к выполнению работ на зерноочистительно-сушильном комплексе потерпевшего не прошедшего проверку знаний по вопросам охраны труда в установленном законодательством порядке; не ознакомлении потерпевшего с руководством по эксплуатации зерноочистительно-сушильного комплекса; не осуществлении контроля за соблюдением требований по охране труда со стороны должностных лиц.

**07.04.2024** ИП Драгун Виталий Александрович (Логойский р-н). При выполнении работ по очистке дымохода котельной и последующего закрытия технического отверстия с помощью электросварочного оборудования работник упал с лестницы, получив травму в виде «тупой травмы грудной клетки, перелома ребер с разрывом межреберной артерии». 19.04.2024 потерпевший от полученных травм скончался. Причины несчастного случая: не обеспечение безопасного выполнения работ на высоте по очистке дымохода со стороны индивидуального предпринимателя выразившееся в отсутствии (не разработке) локальных правовых актов, содержащих способы и приемы безопасного выполнения работ (оказании услуг), использования технологического оборудования, приспособлений и инструмента, мест и способов крепления предохранительных поясов, пути и средств подъема (спуска) работников к рабочим местам или местам производства работ; выполнение работ потерпевшим не имеющим соответствующей профессиональной подготовки (квалификации) по профессии «машинист (кочегар) котельной», не прошедшим в установленном законодательством порядке обучения, инструктажа по охране труда, стажировку и проверку знаний по охране труда, без средств индивидуальной защиты (предохранительного пояса).

**02.07.2024** **ОАО «Трест Шахтоспецстрой» (Солигорский р-н).** Невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по охране труда, выразившееся в ненадлежащем проведении визуального осмотра крана стрелового автомобильного лицом ответственным за содержание грузоподъемных кранов в исправном состоянии, что привело к несоблюдению требований эксплуатационной документации в части ненадлежащего закрепления стрелы крана в поворотном узле крепления транспортного положения в передней части стрелы крана и нарушение потерпевшим требований локальных правовых актов по охране труда привели к тому, что на территории Второго рудоуправления ОАО «Беларуськалий» при установке крана автомобильного КШТ-50.01 при оттяжке элемента стрелы крана работник был смертельно травмирован стрелой крана, сорвавшейся с шарнирного крепления.

**14.08.2024** **ООО «ДомБелПодряд» (Минский р-н).** Выполняя кровельные работы на строительном объекте «Капитальный ремонт учебного корпуса Б, расположенного в г. Минске» работник упал с кровли здания при этом получив смертельную травму. Причиной несчастного случая явилась не организация и необеспечение требований безопасности со стороны директора организации и допуск к выполнению кровельных работ работника, не имеющего соответствующей квалификации.

**25.08.2024** **ОАО «Игнатичи» (Минский р-н).** В связи с нарушением механиком правил дорожного движения, который управлял погрузчиком и осуществлял движение задним ходом, произошел наезд на работника, который выполнял работы по уборке территории зерносушильного комплекса. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть работника.

**22.09.2024** **ООО «ТриСервисБел» (Минский р-н).** При производстве работ по удалению дерева на территории кладбища в д. Качино, Минского района, часть спиленного дерева упала на несовершеннолетнего работника, который от полученных травм он скончался на месте. Причиной происшедшего явились: не организация безопасного выполнения работ со стороны должностных лиц по уборке дерева выразившееся в невыдаче наряда-допуска на выполнение работ с использованием методов промышленного альпинизма; отсутствии (неразработке) технологической карты на выполнение работ; не назначении лица, ответственного за безопасное производство работ с использованием методов промышленного альпинизма; выполнение работ потерпевшим и другим работающим без проведения инструктажей по охране труда и проверки знаний по охране труда.

**11.09.2024** ОАО «Родина Якуба Колоса» (Столбцовский р-н). Не организация и необеспечение требований безопасности со стороны должностных лиц при эксплуатации трактора «Беларус-826» с кормораздатчиком РСК-12-2 и невыполнение трактористом машинистом требований локальных правовых актов по охране труда привели к тому, что при выполнении работ по загрузке кормовой смеси на территории МТФ «Шахновщина» и, находясь в непосредственной близости от незащищенных движущихся механизмов (карданная и цепная передачи кормораздатчика), при попытке дотянуться до висящего на корпусе кормораздатчика шланга, произошел захват одежды и работника намотало на карданный вал, в результате чего он получил смертельную травму.

**08.10.2024** ООО «Стройтрансмеханизация» (Борисовский р-н). Работник организации был обнаружен лежащим на земле вблизи строительных лесов, установленных на объекте строительства в г. Борисове. Впоследствии госпитализирован в УЗ «Борисовская ЦРБ», где умер 12.10.2024. Причинами несчастного случая явились; необеспечение должностными лицами нанимателя безопасного выполнения штукатурных работ, выразившееся в утверждении проекта производства работ, в котором не предусмотрены места и способы крепления страховочных канатов, приемке строительных лесов и допуске их к эксплуатации, которые не оборудованы перильными и бортовыми ограждениями; выполнении работ не в соответствии с проектом производства работ; допуске к выполнению работ на высоте без выдачи наряда-допуска. Кроме того, потерпевший находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения 2,51 промилле.

**18.10.2024** ООО «МонолитГарантСистем» (Минский р-н). В связи с неосуществлением контроля ответственным специалистом со стороны нанимателя за выполнением предусмотренных в наряде-допуске мероприятий по обеспечению безопасности производства работ и выполнением потерпевшим строительно-монтажных работ без применения средств индивидуальной защиты (без предохранительного пояса), при осуществлении вязки плиты перекрытия 6-го этажа строящегося дома работник упал с высоты 18 метров и получил смертельную травму.

**25.10.2024** ДСУП «ПМК № 182» ПУП «Минскоблсельстрой» (Березинский р-н). При выполнении строительно-монтажных работ на кровле сарая для содержания молочного крупного рогатого скота на 400 голов молочно-товарного комплекса «Бродец» в аг. Бродец, переноса

шифер на кровле, работник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения (содержание этилового спирта в крови – 1,9 промилле), упал в проем между плитами с высоты 6,4 м. От полученных травм он скончался на месте. Расследованием установлено, что должностные лица не обеспечили безопасного выполнения кровельных работ на крыше здания выразившееся в допуске к выполнению работ на высоте без выдачи наряда-допуска, выполнении работ не в соответствии с проектом производства работ, допуском к выполнению работ потерпевшим на крыше, не имеющей ограждений, допуске потерпевшего к работе, без соответствующей у потерпевшего квалификации, без обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний по вопросам охраны труда, не организации проведения освидетельствования работника на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения.

**31.10.2024 ОАО «Крутогорье-Петковичи» (Дзержинский р-н).**

Во время выполнения работ по замене поврежденных листов поликарбоната световых проемов на крыше коровника на МТК «М. Новоселки» работник упал с крыши здания коровника с высоты 6,6 м. Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи УЗ «Дзержинская ЦРБ» констатировала его смерть. Указанное происшествие стало возможным, в связи с отсутствием организационно-технологической документации содержащей требования по безопасности труда при организации рабочих мест на высоте, невыдачей наряда-допуска с указанием вредных и (или) опасных производственных факторов, допуском мастером участка выполнения потерпевшим кровельных работ на крыше с покрытием не рассчитанным на нагрузки от веса работающих, без применения трапов шириной не менее 0,3 м, с поперечными планками для упора ног.

**02.11.2024 РУП «Березинское ЖКХ» (Березинский район).** После отключения электроэнергии 02.11.2024 в 00.40 произошел разрыв рубашки нагрева котла МИР-95 с выбросом пара, в результате чего работник был травмирован и доставлен в УЗ «Березинская ЦРБ», где 05.11.2024 скончался. Причинами несчастного случая явились: не поддержание потерпевшим нормального давления и температуры в котле; не принятии мер против повышения давления, температуры воды в котле выше допустимой при прекращении подачи электроэнергии в котельной; немедленной не остановке котла (аварийно) при превышении давления в котле сверх допустимого, несмотря на усиленное питание котла водой, не извлечении топлива из котла, не тушении топлива в котле, не выпуске пара из системы, а также нахождении потерпевшего на рабочем месте в

рабочее время в состоянии алкогольного опьянения (алкоголь в крови 0,91 ‰, алкоголь в моче 1,07 ‰),

**04.12.2024** ООО «ДилексТрейд» (Стародорожский р-н). В связи с неорганизацией и необеспечением нанимателем безопасной эксплуатации пресса гидравлического, выразившееся в незакреплении пресса к фундаменту, получил смертельную травму сам руководитель организации, который был обнаружен без признаков жизни в производственном помещении зажатым между упавшим на него прессом листогибочным гидравлическим модели ИП 1424 (завод-изготовитель – ОАО «Кузлитмаш») и штабелем металлических поддонов для питомника.